

# 学校法人東成学園 施設の耐震化の状況

学校法人 東成学園 の耐震化率は 100%です

## 《 建物の耐震化率 》

日本私立学校振興・共済事業団「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出

①1981年6月1日以降の建物	27,518 m <sup>2</sup> (南校舎)
② //	6,387 m <sup>2</sup> (北校舎)
③ //	1,298 m <sup>2</sup> (学生寮:フィオーリ生田)
④ //	400 m <sup>2</sup> (学生寮:イルソーレ南生田)
(A) ①+②+③+④ 計	35,603 m <sup>2</sup>
<hr/>	
(B) 調査対象建物 延床面積合計	35,603 m <sup>2</sup>

耐震化率:(A)35,603 m<sup>2</sup> ÷(B) 35,603 m<sup>2</sup> = 100 %